



ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

sede legale: Via Monte Rosa, 14 - 20149 Milano
sede amministrativa: C.da Verdazzo, n.c. - 70010 Locorotondo (Ba)
Cap.Soc. € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. 1621729
C.F. - P.IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13103700152

info@attesta.it
www.attesta.it



Codice identificativo : 13103700152 (Autorizzazione n.07 del 09/11/2000 )
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 207/2010

Rilasciato alla impresa: IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.

con sede in: PISA CAP: 56121 Provincia : PI
Indirizzo: VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 10 - FRAZIONE OSPEDALETTO
Iscritta alla CCIAA di: PISA al n.: 00111030508 C. F.: 00111030508 P. IVA: 00111030508

Rappresentanti legali:

Table with 2 columns: Titolo nome e cognome, Codice Fiscale. Rows include Geom. JACOPO DANIELLI, Geom. FABRIZIO BACCI, P.Ind. PAOLO BACCI.

Direttori Tecnici:

Table with 2 columns: Titolo nome e cognome, Codice Fiscale. Rows include Ing. MATTEO CALCINAI, Geom. JACOPO DANIELLI.

Categorie e classifiche di qualificazione:

Three tables side-by-side for qualification categories and classes, with columns for Cat., Class., and C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione.

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla III-BIS classifica.

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010 valida fino al 02/03/2016 rilasciata da SGS ITALIA S.P.A.
L'impresa partecipa al consorzio stabile , con codice fiscale: .

Attestazione n.: 12001/07/00 ( N.ro progressivo/Codice SOA ) - Sostituisce l'attestazione n.: ( N.ro progressivo/Codice SOA )

Table with 6 columns: Date, rilascio attestazione originaria, scadenza validità triennale, 11/02/2016, scadenza intermedia (cons. stab.), scadenza validità quinquennale, 11/02/2018.

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nelle banche dati della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Il legale rappresentante ANGELO ANTONIO SISTO



Il direttore tecnico FRANCESCO RIZZA